

# Svorníky pro přivařování ČSN EN ISO 13918


\*Kondenzátorový výboj  
\*Materiál-ocel, nerez, mosaz a hliník

\*Transformátorové  
\*Materiál-ocel, nerez a žáruvzdorná ocel


2-8 (10) mm

3-25 mm


**Svorník se závitem**  
PT, M3-M10




**Svorník bez závitu**  
UT, pr. 3-8 mm




**Svorník s vnitřním závitem**  
IT, M3-M5



**Izolační trn**  
pr. 2-3 mm




**Izolační trn s krytkou**  
pr. 2,7 mm




**Elektrokontakt**

**Jednoduchý**




**Dvojitý**




**Svorník se závitem**  
M5-M20


Redukovaný  
RD




Neredukovaný  
PD




Neredukovaný  
MD




**Svorník bez závitu**  
UD, pr. 6-12



**Svorník s vnitř. závitem**  
ID, pr. M6-M16



**Spráhovací trny**  
SD 1, pr. 6-25 mm



**Izolační trn**  
pr. 2-5 mm

